



Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes  
Superintendência Regional de Tocantins

OFÍCIO Nº 46324/2021/SRE - TO

Palmas, 13 de abril de 2021.

Ao Senhor  
WESLEY SILAS BARBOSA DA CRUZ  
E-mail: [atitudeto@gmail.com](mailto:atitudeto@gmail.com)

**Assunto: Situação de manutenção da BR-010/TO trecho entre Aparecida do Rio Negro e Rio Sono.**

Presado Senhor,

1. Em atenção ao e-mail anexo (SEI n.º 7497262), referente a situação de manutenção da BR-010/TO entre Aparecida do Rio Negro e Rio Sono, após a manifestação da Unidade Local de Palmas (SEI n.º 7907660), informamos que em fevereiro, em virtude do grande volume de chuva, ficou impossibilitado de ter maiores intervenções no trecho não pavimentado BR-010, Contrato n.º 212/2019 – SCR, PATO. Em março, ao diminuir um pouco o volume das chuvas na região, foi executada a reconformação da plataforma, amenizando as deficiências existentes e eliminando pequenas erosões. Somente após o término do período chuvoso será possível executar os serviços de reconformação da plataforma e recomposição do revestimento primário.
2. Há previsão de reconformação da plataforma de maneira continuada, porém, a recomposição do revestimento primário está prevista somente após o término do período chuvoso.
3. Em maio está previsto para dar início aos serviços de recomposição do revestimento primário.
4. De fora ilustrativa, segue anexo o Relatório Fotográfico (SEI n.º 7921741).

Atenciosamente

(Assinado eletronicamente)  
**FLÁVIO FERREIRA ASSIS**  
Superintendente Regional

Anexos: I - Relatório Fotográfico (SEI n.º 7921741).



Documento assinado eletronicamente por **Flávio Ferreira Assis, Superintendente Regional no Estado do Tocantins**, em 13/04/2021, às 09:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [http://sei.dnit.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **7930838** e o código CRC **111E95A8**.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 50623.000173/2021-10

SEI nº 7930838



MINISTÉRIO DA  
INFRAESTRUTURA



Av. Joaquim Teotônio Segurado, 1.102 Sul, Conjunto 01, Lote 14  
CEP 77022-002  
Palmas/TO | (63) 3216-8101